



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Cathinka Guldberg
Bygningskode	GV07
Adresse	Lovisenberggt. 15
Eierforhold	Leid lokale
Bruk	UIO leier lokale til tannklinikk i 2. etasje
Siste radonmåling	2014/15
Planlagt oppfølgende måling	2019/20
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	04.08.2015
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lav radonverdi i oppholdsrom Målingen ble imidlertid kun utført som kortidsmåling. (Vedlegg 1) Langtidsmåling ble gjennomført vinteren 2014/2015. (Vedlegg 2) Alle oppholdsrom har lave verdier.	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

<h1>Radonor</h1>						
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER						
Oppdragsgiver: UIO						
Område: Ullevål						
Bygning: Cathinka Guldberg						
Brikkenummer	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
753207	Tannklinikk, 2. etasje	20.02.2014	10.03.2014	35 +/- 9		Korttidsmåling

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noe rom.

VEDLEGG 2: Sporfilmmålinger 2014/15

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver: UIO								
Område: Geitmyrsveien								
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6184337	Cathinka Guldberg	Tannklinikk	1	23.02.2015	22.04.2015	< 20	< 20 Bq/m ³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noen oppholdsrom.