



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	GEITMYRSVEIEN 71 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET, MELLOMBYGGET
Bygningskode	GV02
Adresse	Geitmyrsveien 71
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2012/13
Planlagt oppfølgende måling	2017/18 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	15.10.2014
Historikk	<p>Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i oppholdsrom i underkjeller, kjeller og 1. etasje. (Vedlegg 1)</p>



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2012/13

Radonor

RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER

Oppdragsgiver:	UIO								
Område:	Geitmyrsveien								
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Kommentar	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6463061	Geitmyrsveien 71	Verksted Teknisk avdeling Rom K53	k	31.01.2013	12.04.2013	Mellombygg	26 +/- 6	20 Bq/m³	
6463327	Geitmyrsveien 71	Vaskerom renhold Rom k12	k	31.01.2013	12.04.2013	Brikken fjernet!			
6464275	Geitmyrsveien 71	Rom for oljetanker Rom u27	uk	31.01.2013	12.04.2013		13 +/- 5	10 Bq/m³	
6466585	Geitmyrsveien 71	Fyrrom u18	uk	31.01.2013	12.04.2013		35 +/- 7	30 Bq/m³	
6466635	Geitmyrsveien 71	Museum u5	uk	31.01.2013	12.04.2013		123 +/- 19	100 Bq/m³	
6468243	Geitmyrsveien 71	Kantine rom 142	1	29.01.2013	12.04.2013	Mellombygg	6 +/- 4	< 10 Bq/m³	
6468383	Geitmyrsveien 71	Pauserom barneavdeling Rom 119	1	29.01.2013	12.04.2013		8 +/- 8	< 10 Bq/m³	
6469001	Geitmyrsveien 71	Hovedtavlerom K41	1	29.01.2013	12.04.2013	Mellombygg	406 +/- 52	320 Bq/m³	Ikke oppholdsrom
6469688	Geitmyrsveien 71	Pauserom renhold k05	k	29.01.2013	12.04.2013		26 +/- 6	20 Bq/m³	
6469852	Geitmyrsveien 71	Dentalverksted k09	k	29.01.2013	12.04.2013		31 +/- 11	30 Bq/m³	
6473888	Geitmyrsveien 71	Nedre garasjeplan u11	uk	29.01.2013	12.04.2013	Mellombygg	23 +/- 9	20 Bq/m³	
6474332	Geitmyrsveien 71	Driftslederkontor k17b	k	29.01.2013	12.04.2013		23 +/- 9	20 Bq/m³	
6476642	Geitmyrsveien 71	Ekspedisjon barneavdeling Rom119	1	29.01.2013	12.04.2013		12 +/- 5	10 Bq/m³	
6478937	Geitmyrsveien 71	Mellomplan garasje u7	k/uk	29.01.2013	12.04.2013	Mellombygg	18 +/- 9	20 Bq/m³	
6480966	Geitmyrsveien 71	Seminarrom r140	1	29.01.2013	12.04.2013	Mellombygg	17 +/- 5	10 Bq/m³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noen av oppholdsrommene