

Kopimottaker/-e

radon@pelias.no

Universitetet i Oslo

Geitmyrsveien 71 GV02

0455

OSLO

RAPPORT - MÅLING AV RADON MED LUKKET CR-39 SPORFILM

Årsmiddelverdi

Måling av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket CR-39 sporfilm. Mer informasjon på siste side
Sporfilm ankommet laboratoriet 11-05-2021

Høyeste årsmiddelverdi

180 Bq/m³

For informasjon om årsmiddelverdi og grenseverdier, se siste side

Opplysninger om eiendommen

Opplysninger er fremskaffet av Universitetet i Oslo, som er ansvarlig for at måleveiledning ble fulgt i sin helhet.

Måleadresse

Geitmyrsveien 71 GV02, 0455, OSLO

Gårds-/bruksnr.	310061	Type eiendom	Skole/barnehage	Byggeår	
Grunnmur	-	Ventilasjon	Mekanisk avtrekk	Antall etasjer	4

Målte radonverdier

Sporfilmkode	Måleperiode	Romnavn	Romtype	Etasje	Radonkons.	Årsmiddelverdi	Anmerkning
621526623	29-01-2021 - 20-04-2021	Til venstre for vasken - 120	Annen type	1	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³	
621523877	29-01-2021 - 20-04-2021	På metallskap - K07	Kontor	0	46 ± 10 Bq/m ³	38 Bq/m ³	
621527332	29-01-2021 - 20-04-2021	På skap til venstre - 115	Kontor	1	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³	
621525617	29-01-2021 - 20-04-2021	Kantine, på over rislingsrør - 143	Annen type	1	37 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³	
621524156	29-01-2021 - 20-04-2021	På metallskap - 103	Kontor	1	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³	
621524727	29-01-2021 - 20-04-2021	Seminarrom under vask til høyre - 140	Annen type	1	22 ± 10 Bq/m ³	20 Bq/m ³	
621517465	29-01-2021 - 20-04-2021	Seminarrom ved soilrør - 145	Annen type	1	33 ± 10 Bq/m ³	27 Bq/m ³	
621521947	29-01-2021 - 20-04-2021	På metall høyskap ved vent.kanal - U3 arkivlager	Kontor	0	221 ± 30 Bq/m ³	180 Bq/m ³	

Adresse utførende laboratorium

Eurofins Radon Testing Sweden AB

Gammelstadsvägen 5

972 41 Luleå

Postadresse

Eurofins Radonlab AS

Postboks 3033 kambo

1506 Moss

Kundeservice

radon@eurofins.no

21 96 03 50

www.radon.eurofins.no

621527019	29-01-2021 - 20-04-2021	K17 C oppholdsrom ansatte	Kontor	0	27 ± 10 Bq/m ³	20 Bq/m ³
621512334	29-01-2021 - 20-04-2021	På skap til venstre ved dør. - 109	Kontor	1	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³
621522200	29-01-2021 - 20-04-2021	Til venstre for seksjon - 131	Kontor	1	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³
621528272	29-01-2021 - 20-04-2021	På skap til høyre - 119	Kjøkken	1	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³
621527712	29-01-2021 - 20-04-2021	På skap til venstre - K07	Kontor	0	47 ± 10 Bq/m ³	38 Bq/m ³
621529122	29-01-2021 - 20-04-2021	Til venstre på høyskap - 134	Kontor	1	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³
621528033	29-01-2021 - 20-04-2021	På glass skap til høyre - 143	Annen type	1	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³

Anmerkninger til målingen

-

Denne rapport kan kun gjengis i sin helhet, med mindre laboratorium som har utarbeidet den skriftlig har godkjent annet på forhånd.

Bjorn Bakke (elektronisk signatur)

Underskrift av rapporteringsansvarlig ved Eurofins Radonlab AS

 Analyseansvarlig: Eurofins Radon Testing Sweden AB.
 Akkreditert analyse (SWEDAC akkred.nr. 10243)

Adresse utførende laboratorium

Eurofins Radon Testing Sweden AB

Gammelstadsvägen 5

972 41 Luleå

Postadresse

Eurofins Radonlab AS

Postboks 3033 kambo

1506 Moss

Kundeservice

radon@eurofins.no

21 96 03 50

www.radon.eurofins.no

Radonmåling med sporfilm

Sporfilmmetoden baserer seg på evnen til plastmaterialet CR-39 å detektere alfastråler fra radon og radondøtre. Alfastråling avsetter spor i plastmaterialet, som etter en etseprosess analyseres i et mikroskop. Tettheten av spor i overflaten på en sporfilm (CR-39 plastbit) bestemmes og brukes for å beregne den gjennomsnittlige radonkonsentrasjon over måleperioden.

Radonkonsentrasjon

I tabellen på rapportens forside er det i tabellen listet opp måleresultater for hver sporfilm. Et måleresultat er gitt i kolonnen *Radonkonsentrasjon* og er den gjennomsnittlige radonkonsentrasjon i måleperioden. For hvert måleresultat er det oppgitt en absolutt måleusikkerhet. Et måleresultat på f. eks. 200 ± 30 Bq/m³ betyr at radonkonsentrasjonen med stor sannsynlighet ligger i intervallet 170-230 Bq/m³, men med 200 Bq/m³ som den mest sannsynlige verdi.

Årsmiddelverdi

En rekke faktorer påvirker radonkonsentrasjon i et bygg (f. eks. meteorologiske forhold, fyring, ventilering etc.) noe som vanligvis gir vesentlig høyere radonnivåer om vinteren sammenlignet med radonkonsentrasjoner målt i sommerhalvåret. Årsmiddelverdi er sesongkorrigert måleresultat som representerer den sannsynlige gjennomsnitts radonkonsentrasjon over ett år. Årsmiddelverdi beregnes ved å gange måleresultatet med sesongbestemte faktorer som er gitt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Det er årsmiddelverdi som legges til grunn ved sammenligning med relevante tiltaksgrenser og lovkrav: *Strålevernsforskriften* (som gjelder for utleieboliger, skoler og barnehager) og *Byggteknisk forskrift* (som gjelder for nybygg).

Tiltaksgrense: 100 Bq/m³

DSA anbefaler at det iverksettes effektive radonreduserende tiltak i bygninger som har oppholdsrom med årsmiddelverdi som overstiger tiltaksgrensen. I bygninger hvor årsmiddelverdi i oppholdsrom er lavere enn tiltaksgrensen, men hvor det anses som mulig å oppnå en vesentlig reduksjon av radonnivåer gjennom gitte tiltak, bør slike tiltak iverksettes. For mer informasjon om radonreduserende tiltak se www.radontiltak.org.

Grenseverdi: 200 Bq/m³

I henhold til DSAs vurderinger bør alle oppholdsrom i alle bygninger ha årsmiddelverdier som er lavere enn 200 Bq/m³. For bygninger hvor det i oppholdsrom avdekkes årsmiddelverdier høyere enn grenseverdien anbefaler DSA gjennomføring av radonreduserende tiltak helt inntil årsmiddelverdiene er så lave som praktisk mulig og under grenseverdien.

Akkreditering

Målingene er utført i henhold til DSAs *Måleprosedyre for radon i boliger*, utgitt i 2013, eller *Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager*, utgitt i 2015. Den siste er rettleidende også for øvrige arbeidsplasser. Eurofins Radon Testing Sweden AB er akkreditert av SWEDAC (akkrediteringsnr. 10243) til å utføre målinger av radonkonsentrasjon i henhold til ISO 11665-4:2020.

Adresse utførende laboratorium

Eurofins Radon Testing Sweden AB

Gammelstadsvägen 5

972 41 Luleå

Postadresse

Eurofins Radonlab AS

Postboks 3033 kambo

1506 Moss

Kundeservice

radon@eurofins.no

21 96 03 50

www.radon.eurofins.no